

CÂMARA MUNICIPAL DE TAPIRA

Estado do Paraná

INDICAÇÃO Nº 064/2026

Senhor Presidente Vanderlei Vieira Mendes:

Apresentamos esta Indicação, de acordo com artigo 140 do Regimento Interno desta Câmara a ser encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que seja determinado ao Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil, em parceria com o setor de Engenharia do Município de Tapira, que realize levantamento técnico e documentação, por meio de imagens fotográficas e vídeos, dos pontos de erosão existentes no município, especialmente:

- no ponto localizado na saída para Santa Mônica-PR;
- e na erosão conhecida popularmente como “Veia Cota”.

A presente indicação tem como finalidade registrar oficialmente os danos agravados pelas intensas chuvas ocorridas no município, possibilitando a geração de ocorrência e alimentação do sistema SISDC – Sistema Informatizado da Defesa Civil, objetivando fortalecer e subsidiar a captação de recursos estaduais destinados às ações de proteção e defesa civil, recuperação de áreas afetadas e prevenção de novos danos.

Justifica-se a presente indicação diante da necessidade de acompanhamento técnico das áreas atingidas, considerando os riscos à infraestrutura, à trafegabilidade e à segurança da população, bem como a importância de manter atualizado o cadastro municipal junto aos órgãos estaduais competentes.

Sala das Sessões, 19 de maio de 2026

Micheli de Lima Rodrigues
Vereadora

Vanderlei Vieira Mendes
Vereador

Em anexo, fotos demonstrando o risco de a erosão romper com o asfalto, risco esse intensificado com o grande volume de chuvas atuais, e previsões futuras para esse ano de 2026.



Cratera que vem se formando ao longo de anos, com a água da chuva:

